

Accessori per saldatori ad aria calda



Cod. 08.0000.98
Termometro completo con sensore



Cod. 08.0000.01
Coltello a mezza luna



Cod. 08.0000.03
Raschiatore a lama



Cod. 08.0000.02
Coltello sbavatore



Cod. 16.0000.09 - Raschiatore manuale a V , RAS 2